

8.8.2023 Madetojankuja 2

YLEISET ASIAT:

- A-rappu kattoluukku lukitsematta, mahdollistaen asiattomien pääsyn, (huoltomies kävi lukitsemassa luukun).
- A-B-D ja H- rappujen kellarikäytävillä paljon sinne kuulumatonta tavaraa, huonekaluja, savustuspönttö ja muuta sekalaista.
- B-rappu verkkokellari 26,29 ja 42 liikaa kemikaaleja (maaleja) varastoituna.
- E-rappu kieltomerkistä huolimatta rappukäytävällä kahdet lastenrattaat.
- F-rappu teletilan peitelevy vain yhden ruuvin varassa, johdot näkyvissä.
- H ja I rappujen alimmat askelmat molemmissa rikkoutuneet.
- C-H ja I rappukäytävien palovaroittimet ohjeiden vastaisesti kiinni seinässä. G-rapusta varoitin puuttuu kokonaan.
- Toimintaohjeet hätätilanteissa puuttuu useista rapuista.
- Verkkokellareiden korkeisiin kynnyksiin toivottiin rollattori luiskat.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

ULKOALUE:

- E ja F-rapun päätyseinä sähköpääkeskuksen metalliaskelmat ovat ulkonevat, aiheuttaneet läheltäpiti tilanteita, toivottiin saranointiratkaisua.
- Piha-alueilla autoliikennettä, kovat vauhdit aiheuttavat turvattomuutta, hidaste töyssyt kriittisiin kohtiin, löytyy irrotettavia eivät estä talvikunnossapitoa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- B ja C-rapun väestösuojan konehuoneen molemmat moottorit, eivät käynnisty.
- B ja C-rapun väestösuojakellarin viemäriin sulkuventtiilin hana hajonnut.
- H ja I- rapun väestösuojan oven tiiviste alaosa roikkuu irrallaan.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

T: Pihlajiston turvallisuustiimi