

12.10.2022 Kiviteltankatu 3

#### YLEISET ASIAT:

- Kerhuhuoneen sähköliesi, helposti syttyvää materiaalia keittolevyjen ympärillä.
- Kerhuhuoneesta puuttuu palovaroitin ja sammutuspeite.
- B-rapun sauna kaiteet kuumenee liikaa haittaa lauteille nousemista (rollaattori).
- B-rapun sauna vilvoitusparvekkeelle johtavat askelmat ja kaide irti seinästä ja lattia vanha laudat rönnyilee.
- Kaikkien saunojen pukuhuoneen lattiat erittäin liukasta materiaalia (kaatumisvaara).
- B-rappu lasten rattaat 6 krs, laputettiin.
- A-porras 2krs ja 3 krs molemmissa käytävän valaisimia 2 pimeänä.
- A-rappu kellarissa käytävällä tavaraa, väliovi ym, pesukone hissien oven vieressä.
- A-rappu pyöräkellari auton vanteita, akku ja huonekaluja, 6 lamppua pimeänä.
- A-rappu lastenvaunuväestöä auton akku, täynnä sikin sokin paiskottuja lastenvaunuja ja rattaita ynnä muuta säliää, täynnä oviaukkoon asti.

#### KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 
- 

#### ULKOALUE:

- Kadun reunukset täynnä autoja, haittaa pelastusajoneuvojen tuloa, etenkin talvella.
- Piha-alueella turvatonta liikkuu, etenkin talvella erittäin liukas, kuten myös ajoväylät.

#### KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 

#### HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- B-rapun 8: as kerros palovaroitin väärin asennettu seinään kiinni.
- A-rappu palovaroitin puuttuu kokonaan, molemmissa taloissa 9 kerrosta, varoitin olisi hyvä olla myös puolivälissä.
- Palovaroitin asennusohje määrittää, varoitin on asennettava kattoon ja puolimetriä irti seinästä.
- Molemmat väestösuojat liikaa vesiastioita ja sulkutelttoja, liian vähän Wc astioita.

#### KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 

T: Pihlajiston turvallisuustiimi