


5.7.2015

Google Maps



Liikenne, Pyöräillen, Reittiohjeet

Kullo skola sammanlag

- i parentes antal kommentar

1. gården och parkeringsplats (39)
- trång, dålig sikt bakom staketet vid avfall, varuleverans delvis på skolgården, eleverna måste använda samma ingång till gården som bilar
2. Helsingforsvägen och dess korsning (27)
- livlig trafik, stora hastigheter, ingen lätttrafikväg
3. Helsingforsvägens och Oljevägens korsning (22)
- mycket trafik, tung trafik, bara två skyddsvägar
4. Helsingforsvägens och Laversvägens korsning (15)
- begränsning från 80 till 60 borde inte vara så nära korsning
5. Oljevägen/Nestevägen och dess korsning (15)
- tung trafik, livlig trafik, ingen lätttrafikväg norr om Helsingforsvägen
6. Brandkårsvägens korsning vid Storbengtsvägen
- ingen skyddsväg
7. Brandkårsvägens korsning vid Gamla Kullovägen
- skyddsvägen är inte synlig
8. Nestevägens och Dalgårdsvägens korsning
- dålig sikte till vänster när man kommer till skolan