

11.1.2023 Salpausseläntie 3

YLEISET ASIAT:

- Toimintaohjeet hätätilanteissa, puuttuu ilmoitustauluilta.
- Turvallisuushenkilöitä ei ole valittu tarvittaviin tehtäviin.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

ULKOALUE:

- Parkkipaikalla roikkui sääntöjen vastaisesti kahdessa lämpötolpassa virtajohto.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- A-rapun väestösuojakellarissa käytävällä pahvia ja muuta sinne kuulumatonta sekä suojassa sinne kuulumaton ovi ja metalliputkia.
- Väestösuojan konehuoneen manometrimeste vajaa ja täyttöpullo tyhjä.
- C-porras väestösuoja ulko-oven tiiviste repsottaa irti.
- WC-astiat puuttuu ja manometrimestetäyttöpullo tyhjä.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

Lopuksi keskusteltiin saunatiloista jonne mentäessä suljetaan ovi salpaamalla se sisäpuolelta, mahdollisen sairastapauksen tai muun vastaavan vuoksi voidaan joutua murtamaan ovi avuntarpeen vuoksi, joka voi joskus olla kiireinen.

Sovittiin että talotoimikunta keskustelee asiasta, onko tarvetta toimenpiteille ja jos, niin minkälaisiin.

T: Turvallisuustiimi
Heka-koillinen pihlajisto