

28.9.2022 Johtokivenkuja 1-2

#### YLEISET ASIAT:

- 2 talo C-rapun hissien ovi pahasti vääntynyt, pitää kovaa rahinaa liikkuessaan.
- F-rappu 3 krs rapun kaiteen päällinen repsottaa monen metrin matkalta.
  
- 1 talo E-rapun verkkovarasto 49-56, varasto 56 kohdalla patja siellä nukutaan öisin.
- varasto 39-48 paljon romua käytävällä, myös varasto 21-29 romua käytävällä
- A ja C rapun rappukäytävän kaiteista puuttuu päällinen.
- Molemmat lastenvaunuvarastot törkyä täynnä mm, lehdenjakajan rattaat täynnä jakamattomia mainoksia osa levinyt pitkin lattiaa, ja muuta epämääräistä, myös lasten rattaita enemmän kuin lapsia.

#### Korjaavat toimenpiteet:

- 
- 
- 

#### ULKOALUE:

- Talo 1 talon päädyn seinästä tippuu ja on tippumaisillaan laattoja, lasten leikkipaikka vieressä.
- Talo 1 pihapenkki edelleen kiinni aidassa, lapset kiipeilevät putoamisvaara n. 6 metriä.
- Talo 1 lasten leikkipaikan päädyn kaidetta haluttiin jatkettavan, myös putoamisvaara.

#### Korjaavat toimenpiteet:

- 
- 
- 

#### HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- 2 talo väestösuojaan ilmastointi laitteisto tarkastettu 3 / 2011 lakisääteinen tiiveystarkastus 10 vuoden välein.
- Suojan nurkassa iso röykkiö sinne kuulumatommia köysinippuja ja osa 1-talon varusteita.
- 1 talo väestösuojaan ulko-oven edusta erittäin siivottomassa kunnossa.
- 1 talon lukittuun väestösuojaan varastoitu sohva ja muuta sinne kuulumatonta tavaraa.
- 1 talon suojaan johtavan oven tiivisteestä puuttuu n. 60 cm pala.
- 1 talon väestösuojaan ilmastointi laitteisto tarkastettu 3 / 2011.

#### Korjaavat toimenpiteet:

- 
- 
- 
- 

T: Pihlajiston turvallisuustiimi