

22.2.2023 Eskolantie 4

YLEISET ASIAT:

- Kohteessa ei ole nimettyjä turvallisuushenkilöitä.
- Kellarivarasto A 1 liikaa kemikaaleja.
- Kohteessa on ainoa laatuaan testikäytössä oleva aurinkokennojärjestelmä, talteen saatu virta otetaan talon toimintojen käyttöön, ylimääräinen virta tallentuu inventterijärjestelmään, josta sitä voidaan toimittaa ulkopuoliseen käyttöön.
- \* koska järjestelmä on uusi eikä siitä ole talotoimikunnalla tai tiimillä kokemuksia, kutsuimme paikalle teknisen Isännöitsijän, Helpen edustajan ja Työnjohtajan, osalle heistä järjestelmä myös uusi tuttavuus.Tulimme kaikki vakuuttuneiksi siitä että järjestelmä on turvallinen puutalokohteessa.

Korjaavat toimenpiteet:

-

ULKOALUE:

- Kohteesta puuttuu tupakointipaikka piha-alueelta.
- Kohteessa rotta / jänisongelma.
- Autokatoksessa kaksi (2) lämmitysjohtoa kiinni pistokkeessa roikkuen vapaana, koska luukku oli auki irroitettiin toinen johto.

Korjaavat toimenpiteet:

-

-

-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- A-rapun ( Haso ) väestösuojan manometrimeste vajaatäytöllä.
- Molempien rappujen väestösuojan manometrimeste täyttöpullo tyhjä.
- Molemmat väestösuojat liikaa vesiastioita ja sulkuteltoja.
- Tekninen Invetteritila lattialla laatikko saunankiuaskiviä ja löylykauha.

Korjaavat toimenpiteet:

-

-

-

-

T: Heka-koillinen Pihlajisto, turvallisuustiimi