



1. Vägen till skolans busshållplats (5): Den är i en dålig ställe, sikten är dålig från stads hållet när man kommer till skolan, barnen har brottom och kollar inte om det kommer bilar, smal väg, hård hastighet, ingen gångväg.
2. Jackarbyvägen (8): Smal väg, ingen vägkant, krokig, dålig sikt, tung trafik, bilarna kör fort, ingen cykelväg.
3. Jackarbyvägen 123 (2): Uppförbacke, kurva, skog och berg, dålig vägren på båda sidorna.
4. Jackarbyvägen-Renumvägen korsning (2): Bilarna kör överhastighet, kurvor.
5. Jackarbyvägen och Bölsvägen till skolan (2): Ingen väggren, bilarna kör överhastighet, dålig syn.
6. Jackarbyvägen-Kalaxvägen: Fattas övergångsställe, barnen måste korsa vägen i en kurva, dålig sikt, överhastighet.
7. Jackarbyvägen 822-busshållplats: Landsvägen skall korsas i en kurva där hastighetsbegränsningen är 80 km/h.
8. Veckjärvivägen (5): Hårt trafikerad, smal, kurvor, stora fordon, överhastighet, ingen skyddsväg.
9. Veckjärvivägen mellan Karhukorpivägen och skola (2): Ingen vägkant, ingen cykelbana.
10. Veckjärvivägen-Tallåsavägen-Vintervägen korsning (2): Dålig sikt, smal väg, djupt dike.
11. Tallåsavägen till Sannäs skola (2): Bilarna kör hårt, tung trafik, smal väg, en farlig kurva, dålig sikt, farlig övergångsställe, stora gropar.
12. Veckjärvivägen-Keinuvuorentie korsning (2): Farlig kurva, bilarna kör hårt, sikten är dålig.
13. Veckjärvivägen 357: Bilarna kör hårt, ingen skyddsväg.
14. Veckjärvivägen-Ylikevägen korsning (3): Ingen skyddsväg, smal väg, tung trafik, bilar kör hårt.
15. Ylikevägen 70-80 (4): Smal plats, begränsad sikt, ingen vägkant.
16. Ylikevägen till Sannäs (3): Krokig, dålig sikt, ingen vägkant, bilarna kör hårt, tung trafik.
17. Sannäsvägen från Ilby (4): Smal vägkant, mycket trafik, vägbelysning saknas på stor del, farliga kurvor, sikten dålig, stor hastighet (80 km/h).