

Uhanalaiset reitittimet:

ZyXEL ilmoitti, että kaikki kyseiset reitittimet ovat saavuttaneet käyttöiän, jonka jälkeen ne eivät enää saa päivityksiä yritykseltä. Jos siis omistat jonkin näistä malleista, sinun on vedettävä pistoke välittömästi irti pistorasiasta:

- VMG1312-B10A
- VMG1312-B10B
- VMG1312-B10E
- VMG3312-B10A
- VMG3313-B10A
- VMG3926-B10B
- VMG4325-B10A
- VMG4380-B10A
- VMG8324-B10A
- VMG8924-B10A
- SBG3300
- SBG3500

