

Keskiviikko 30.3.2022 Hernepellontie 40

YLEISET ASIAT:

- Vain yksi (1) turvallisuushenkilö on nimetty tarvittaviin tehtäviin.
- Kerhohuoneen keittiön sähkölevyt eivät täytä turvallisuuden nykyvaatimuksia.
- A-rapun verkkokellarin lattialla paljon sinne kuulumatonta tavaraa.
- C-rapun saunassa seinä valo repsottaa irti ja roikkuu johtojen varassa.
- C-rappu liiketunnistin valo pimeänä.
- Portaikkojen ulko-ovet eivät lukkiudu, ilman kiskaisua heikko palautusjousi.

ULKOALUE:

- Talojen numerointi ja opasteet sekavat, alueella kolme eri osoitetta.
- Ulkovalaistus ei ole riittävä, puut kasvaneet varjostamaan valoja.
- Alueella perhepäivähoitola, piha-alue pimeä ja liukas talvella toivottiin hidastetöyssyjä.
- A-rappu ei ole esteetön liikuntarajoitteisille, naapuriapua tarvitaan liikkumiseen.
- Jätekatos, liiketunnistin valo hidas, portaat vaarallisen liukkaat talvella.
- Jätekatoksen päätyovi ei lukkiudu aukiasentoon, liikuntarajoitteiset eivät pääse katokseen.
- Kohteessa ei ole sähköautojen latauspistettä, asukkaiden mukaan sähköautoja ladataan lämpötolpasta välikappaleen avulla, onko turvallinen ja laillinen tapa.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

A-Rapun väestösuojatila täynnä vesiastioita muualta tuotuja 9 pinoa 1-2 riittää, myös ylimääräinen WC-teltha varastoitu suojaan.

- Ylipainemittarin säätönappi täysin jumissa, toimivuutta ei voitu todentaa.
- Molemmat moottorit käynnistyvät, mutta ilmamäärämittari ei toimi kuula jumissa.

T:Turvallisuustiimi

Heka-koillinen Pihlajisto