

**WINDOWS 10 –käyttöjärjestelmässä huomioitava seuraavat Java–asetukset, jotta Service View, Administrator ja SceneDesing –ohjelmat saadaan ladattua kontrollerista.**

Java versio 8 bundle 66 ja siitä  
32-bittinen versio eli I 586 eikä X 64

Security –välilehdelle, edit sitelist  
lisätään Http://usb  
lisätään Http://192.168.1.3 tai kontrollerin voimassa oleva IP –osoite.

Advance –välilehdelle:  
sivun lopussa TLS 1.2 rasti pois

**Huomaa, että em ohjelmat eivät käynnisty automaattisesti, vaan ne pitää avata (latauskansiosta tai valikkorivin oikeasta yläkulmasta)**

**HUOM!**

**Älä anna Javan päivittää itseään!**

**Suositus, että PC:ssä ei ole uudempaa Javaa samanaikaisesti.**

**Emme ole testanneet, millaisia Java –yhdistelmiä PC:ssä voi olla tai voiko olla lainkaan.**

**Jos olet antanut päivityksen tapahtua, tulee Java poistaa kokonaan ja se pitää asentaa uudelleen yllä mainittuun versioon, jotta koneen rekistereistä poistuu merkinnät uudemmasta versiosta.**

**Vanha Java –versio asentuu automaattisesti, kun IHC Win2 –ohjelmisto asennetaan, mutta se voi olla turhankin vanha ja ehkä Windos10:lle liian vanha.**