

21.6.2023 Johtokiventie 3 / 10

YLEISET ASIAT:

- 3 C- portaan verkkokellari lamppu pimeänä.
- 3 Eri rapuissa yhteensä kuusi (6) kiellettyä ovimattoa jotka laputettiin.
- 3 G- rappukäytävällä kenkiä ja rattaat.
- 3 G-rapun verkkokellari kulkuoven eteen noin 5 metriä pitkä käytävänpätkä kasattu täyteen romua estäen kulkemisen , ilmiö on yleistynyt talkoolavojen poistumisen johdosta.
- 3 Pesutuvan penkille jätetty kasa vaatteita, olleet jo monta viikkoa.
- 3 C-rapun saunan rapun alin askelma pääty tyhjän päällä, kaatumisvaara.
- 10 M-rappu liikaa kemikaaleja varasto 179 ja liikaa autonrenkaita varasto 101.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

ULKOALUE:

- Jatkuvaa pysäköintiä piha-alueilla, etenkin päiväkodin edessä.
- Leikkipaikan portaat johtavat suoraan ajoväylälle, jossa etenkin pizzakuskit kaahaavat liian kovalla vauhdilla,.Kohteeseen pitää saada hidastetöyssyt löytyy vaihtoehto joka ei haittaa talvikunnossapitoa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- 3 B-rapun lämpöputkistokaapin oven ruuvit poistettu, mahdollistaen ilkivallan.
- Kohteessa runsaasti askelmia ja eritasanteita, näihin varoituksia ja keltamustateippiä.
- 3 J-porras VSS konehuoneessa paljon sinne kuulumatonta tavaraa, käytävällä tuoli.
- 10 P-porras VSS konehuoneessa ylimääräistä tavaraa, manometrimeste vajaanäytöllä.
- Malkitin vuositarkastus merkinnät vuodelta 2019.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

T: Turvallisuustiimi
Heka- koillinen Pihlajisto