

Metsänhoitajankatu 4 23.8.17

Ulkoalue: Kaikki oli kunnossa

Sisätilat:

C-rappu alatasolla oli säilymaali

B-rappu huoneisto 14, malto

D-rappu huoneisto 46, mallo sekä huoneisto 36, malto

E-rappu huoneistot 73, 62, 59 ja 58, matot

Hätätilanteisiin varautuminen:

Aurakodilla on oma pelastussuunnitelma

C-suojan väestönsuojan puutteet:

- * Ilmanvirtausmittarit <<<pyörii huonosti, vaadi huolto
- * Sulkulaipan tiiviste tarkastettava
- * Ylipainemittarin nestettä pieni täyttöpullo HANKITTAVA
- * Vuosihuoltopäiväkirja sijaitsee suojassa <<<päivitetään sitten, kun korjaukset on tehty, ME PAIVITÄMME
- * Tiiviyskoe: palolaitos tekee, 10 vuoden välein tehtävä

E-rappu:

* Suojan pohjapiirustus hankittava ja kiinnitetään laminoituna teipillä suojan seinään

Tässä kaikki tästä kohteesta!

yt Helena Matilainen, 050 5215988