

6.7.2015

Google Maps



Liikenne, Pyöräillen, Maanpinta, Reittiohjeet

Kulloon koulu yhteenvedo

- suluissa kommenttien määrä

1. piha-alue ja parkkipaikka (39)

- ahdas, huono näkyvyys jäteaitauksen takaa, tavaratoimitukset tulevat pihan poikki, oppilaat joutuvat tulemaan kouluun parkkipaikan läpi

2. Helsingintie ja sen ylittäminen (27)

- paljon liikennettä, suuret nopeudet, ei kevyen liikenteen väylää

3. Helsingintien ja Öljytien risteys (22)

- paljon liikennettä, raskasta liikennettä, vain kaksi suojatietä

4. Helsingintien ja Laversintien risteys (15)

- rajoituksen lasku 80:stä 60:een liian lähellä risteystä, kiihdytyskaista vie autoilijoiden huomion pois jalankulkijoista

5. Öljytie/Nesteentie ja sen ylittäminen (15)

- raskasta liikennettä, vilkkaasti liikennöity, ei kevyen liikenteen väylää Helsingintien pohjoispuolella

6. Palokunnantien ylitys Storbengtstien tien kohdalla

- suojatie puuttuu

7. Palokunnantien ylitys Vanhan Kulloontien kohdalla

- suojatie merkitty huonosti

8. Nesteentien ja Dalgårdintien risteys

- huono näkyvyys vasemmalle kouluun tullessa