

1. Sannaistentie koulun kohdalla (6): Huono näkyvyys, mutka ja mäki, kapea piennar.
2. Vanha Viipurintie-Postimäki risteys (6): Kovat nopeudet, ei hidasteita tai varoitusta lapsista, näkyvyys huono ei suojatietä.
3. Sannaistentie (4): Valaistus vain osittain, olematon piennar, suuret nopeudet (80 km/h).
4. Loviisantie-Sannaistentie risteys (2): Suuret nopeudet Sannaiksiin päin.
5. Loviisantie-Sanismäentie risteys (6): Ei suojatietä, vilkas liikenne.
6. Sanismäentie (5): Kapea, valaisematon, mutkainen, raskasta liikennettä, huono talvikunnossapito.
7. Loviisantie (5): Ei kevyen liikenteen väylää, suuret nopeudet, tien ylitys vaarallista.
8. Loviisantie-Sikiläntie risteys:
9. Sikiläntie-Venjärventie risteys (4): Mutka, huono näkyvyys, autoilla ylinopeuksia, bussipysäkkiä varten pitää ylittää tie.
10. Sikiläntie (5): Kovat nopeudet, ei piennarta, mutkia ja puskia, huono näkyvyys.

