




1. Kaarenkyläntie (9): olematon piennar, ylinopeuksia, raskasta liikennettä, paljon liikennettä, osittain huono näkyvyys mutkien takia, ei kevyen liikenteen väylää. *Korjausehdotus: valaistus, leveämpi piennar, kevyen liikenteen väylä, suojatiet koulun kohdalle bussipysäkin luo.*
2. Saksalantie (7): mutkainen tie, kapea piennar, ei kävely- eikä pyörätietä, kovat nopeudet, paljon liikennettä, valaistus vain osittain. *Korjausehdotus: levennetään piennarta, nopeusrajoitus, suojatiet, liikennemerkkejä varoittamaan, valaistus, kevyen liikenteen väylä.*
3. Saksalantie 435-437 (4): mutka, huono näkyvyys, olematon piennar, Saksalan koulun kohta vaarallinen. *Korjausehdotus: levennetään piennarta, harvennetaan kasvillisuutta, Saksalan koulun kohdalle hidasteet.*
4. Saksalantie 398: pensaatt kasvat tielle, olematon piennar. *Korjausehdotus: pensaatt leikataan.*
5. Mäntsälantie (5): suuret nopeudet, paljon liikennettä, raskasta liikennettä. *Korjausehdotus: kevyen liikenteen väylä, suojatiet, alennetaan nopeusrajoitusta, alikulkutunneli, ylikulkusilta, nopeusvalvonta, valaistus.*
6. Mäntsälantie-Siltaniityntie risteys (2): valaistus puuttuu, huono näkyvyys, suuret nopeudet. *Korjausehdotus: nopeusvalvontaa, risteysalueelle valaistus.*
7. Mäntsälantie-Haminankuja-Kitimäentie risteys: suuri nopeus (kesä 100 ja talvi 80), raskasta liikennettä.
8. Valkjärventie (3): ei piennarta, mutkia ja mäkiä, huonokuntoinen ja kapea tie, ylinopeutta, valaistus puuttuu osittain, ei kevyen liikenteen väylää, raskasta liikennettä. *Korjausehdotus: pientareen levennys, hidasteita, katuvaloja, liikenteenvalvontaa.*
9. Valkjärventie-Kaarenkyläntie risteys: Bussipysäkki huonossa paikassa. *Korjausehdotus: leveämmät pientareet, tärinäraidat, bussipysäkin siirto mäennypylän takaa.*
10. Valkjärventie-Monsantie risteys:
11. Virtaalantie (2): ei kävely- eikä pyöräilytilaa, kovat nopeudet autoilla, raskasta liikennettä. *Korjausehdotus: pientareiden levennys, kevyen liikenteen väylä toista kautta sillä se ei mahdu tien viereen. Virtaalantien ylämäki lähellä Ooperin rinnettä: olematon piennar, ylämäen ja mutkan vuoksi huono näkyvyys, suuret nopeudet. Korjausehdotus: pientareen levennys, valvontaa, kevyen liikenteen väylä.*
12. Saksalantie-Virtaalantie risteys (2): ei suojatietä, ei pyörätietä, ei liikenteenjakajaa, autot ajavat ylinopeutta. *Korjausehdotus: valaistus, kevyen liikenteen väylä, liikenteenjakaja tai suojatie, pientareen levennys.*
13. Vanha Saksalantie (2): kapea tie, ei valaistusta, ei pyörätietä, olematon piennar, kovat nopeudet. *Korjausehdotus: valaistus koko matkalle, kevyen liikenteen väylä, leveämpi piennar.*
14. Vanhan Saksalantie-Vatajantie risteys: huono näkyvyys mutkan takia, ei suojatietä. *Korjausehdotus: hidasteet risteykseen.*
15. Lambontie: mutkainen, valaisematon. *Korjausehdotus: valaistus*
16. Bussipysäkki Kaarenkyläntiellä (5): mopot oikaisevat bussipysäkin takaa alikulkutunneliin. *Korjausehdotus: suojatie, hidasteet.*