




1. Kerkkoentie-Savimäentie risteys (5): Ei suojatietä, autot ajavat lujaa, huono näkyvyys (pensaista, aitoja ja mutkia), riittämätön valaistus. *Korjausehdotus:* suojatie, hidaste, pensaat ja aidat pois mahdollisuuksien mukaan, lisää valaistusta, varoittavat liikennemerkit, leveämpi piennar, valvontaa.
2. Kerkkoentie-Henttälantie risteys (2): Huono näkyvyys, pensaista. *Korjausehdotus:* pensaat pois, hidasteet.
3. Kerkkoentie (5): Olematon piennar, suuret ajonopeudet, mutkia. *Korjausehdotus:* Leveämpi piennar tai kevyen liikenteen väylä.
4. Kerkkoentien mutka (Savimäentien risteyskässä itään): Kapea tie, huono näkyvyys, ei piennarta. *Korjausehdotus:* leikataan mutkassa kasvava pensaikko pois.
5. Kerkkoentien ylitys: Huono näkyvyys, mutkia. *Korjausehdotus:* suojatie, varoitusmerkkejä, kevyen liikenteen väylä.
6. Kerkkoentie-Ralliraitti risteys (2): Tie on kapea ja risteyksessä huono näkyvyys. *Korjausehdotus:* muutetaan Ralliraitti kevyen liikenteen väyläksi.
7. Savimäentie-Ralliraitti risteys (2): Huono näkyvyys (orapihlaja-aita). *Korjausehdotus:* aita matalammaksi.
8. Ralliraitti ja Savimäentie (3): Kapeita teitä, huono kunnossapito talvella jyrkkä mäki Savimäentieellä, nuorisoseurantaloon korkea aika estää näkyvyyden. *Korjausehdotus:* tien levennys, parempi talvikunnossapito, kevyen liikenteen väylä, valvontaa.
9. Henttälantien ylitys Tukkilantie Savimäentiele (5): Jyrkkä mutka, huono näkyvyys, autoilla kova vauhti, ei suojatietä. *Korjausehdotus:* suojatie, hidasteita, nopeusrajoitus.
10. Henttälantie (5): Olematon piennar, kapea tie, autoilijat ajavat kovaa, ei kevyen liikenteen väylää, talvella korkeat lumivallit näköesteenä. *Korjausehdotus:* kevyen liikenteen väylä, autoilijoille hidasteita, valvontaa, varoittava liikennemerkki.
11. Henttälantie-Nietoentie risteys (2): Huono näkyvyys, pusikkoa. *Korjausehdotus:* karsitaan kasvillisuutta.
12. Myrskyläntie-Eriksdalantie risteys (2): Huono näkyvyys oikealle Myrskyläntielle tullessa, autot ajavat ylinopeutta. *Korjausehdotus:* hidaste.
13. Myrskyläntie (2): Tien ylitys bussipysäkillä vaarallista, autoilla kovat nopeudet, ei suojatietä. *Korjausehdotus:* tien pientareen levennys, kevyen liikenteen väylä.
14. Kerkkoentie ja Myrskyläntie koululle (4): Mutkainen, pimeä, piennar puuttuu, suuret nopeudet, ei suojatietä tien ylittämiseen, raskasta liikennettä Myrskyläntiellä. *Korjausehdotus:* Tien levennys, valaistus, pyörätie, suojatie, alhaisempi nopeusrajoitus.
15. Kerkkoentie Tanhunnäen ja Kerkkoentie 94 välillä: Mäki on talvella liukas ja autoilla ylinopeutta. *Korjausehdotus:* hidasteet ennen Tanhunnäkeä ja Pumpaamoja sekä Kerkkoentie-Henttälantie risteyskseen ja Henttälantie-Savimäentie risteyskseen, pyörätie.

